


ANTORCHA PLASMA PW 80

DIAGRAMA PW 80



PW 80

Antorchas de soldadura Antorcha Plasma

La serie PW de antorchas PLASMA refrigeradas por aire confieren al operario una alta manejabilidad debido a su diseño ergonómico y fácil manejo. Disponen de un pulsador de seguridad patentado para evitar la activación por error o descuido.

Despiece

- 1 Kit cabeza antorcha
- 2 Pulsador seguridad
- 3 Empuñadura
- 4 Tornillos
- 5 Funda
- 6 Kit carro compás
- 7 Tubo refrigeración
- 8 (Ver repuestos en pág. Xxx)

Características principales

- 80A AIRE /GAS N2
- EN 60974-7
- 60% Ciclo de trabajo
- 6m de cable

